

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

1. Elewacja południowa



2. Elewacja wschodnia



3. Elewacja północna.



4. Widok na lukarnę zlokalizowaną na elewacji wschodniej.



5. Wyprowadzenie komina ponad połąć dachową, elewacja wschodnia.



6. Parter – pomieszczenie po byłej świetlicy.




7. Piętro I – pomieszczenie klubowe.



8. Poddasze nieużytkowe – konstrukcja więźby dachowej.



9. Widok na schody drewniane w poziomie piętra I.



10. Widok naświetla nad drzwiami wejściowymi (elewacja wschodnia).

