

Numer ewidencyjny obiektu:	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ z dnia 29.08.2012 r.	Karta nr 2.1
-------------------------------------	---	--------------



Fot. 1 Stan przyczółka lewego i skrzydełka (od górnej wody), prefabrykat pomostu, nienormatywne poręczce.



Fot. 2 Stan przyczółka lewego i skrzydełka (od dolnej wody), prefabrykat pomostu, nienormatywne poręczce.

Numer ewidencyjny obiektu:	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ z dnia 29.08.2012 r.	Karta nr 2.2
-------------------------------------	---	--------------



Fot. 3 Spękania, ubytki, podmycie przyczółka lewego (widok od dolnej wody), prefabrykaty pomostu, niejednorodne podparcie na przyczółkach.



Fot. 4 Widok pomostu od spodu, kombinowany ustrój nośny (Gromniki, belki stalowe, wypełnienie betonem), widok przyczółka prawego.