

Załącznik 1 do protokołu okresowej kontroli pięcioletniej nr 014/PR/2012

Numer ewidencyjny obiektu:	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU z dnia 29.08.2012 r.	Karta nr 1.1
-------------------------------------	---	--------------



Fot. 1. Widok mostu od strony górnej wody.



Fot. 2. Widok mostu od strony dolnej wody.

Numer ewidencyjny obiektu:	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU z dnia 29.08.2012 r.	Karta nr 1.2
-------------------------------------	---	--------------



Fot. 3. Widok dojazdu od strony drogi powiatowej nr 3367D.



Fot. 4. Widok mostu od spodu.